

NANO Vizor Koruma (Uygulama Kılavuzu)

Temizlik

Sızdırmazlıktan önce, yüzeyin iyice temizlenmesi gerekmektedir. Kir, böcek, tutkal, silikon ve diğer artıklardan temizlenmelidir.

Kaplama

- 1- Kask vizörünü, plastikler için normal bir temizleme sıvısı ile temizleyin.
- 2- Plastik sızdırmazlık malzemesini yüzeye püskürtün (1 vizör için 5 ml yeterlidir)
- 3- 1 dakika etki etmesini bekleyin, sonra yumuşak bir bezle yüzeyi cilalayın.
- 4- 15 dakika sonra tam sızdırmazlık sonucunu alacaksınız.

Genel Talimatlar

Çocuklardan uzak tutulmalıdır. Buharını solumayın. Göz ve ciltle temasından kaçının. Ürün için özel bir saklamaya gerek yoktur, ancak 5 derecenin altındaki ve 40 derecenin üzerindeki sıcaklıklardan kaçınılmalıdır.

Uygulamalar

İşlem sırasında yüksek nem, yüksek ve çok düşük sıcaklıklar, güçlü güneş ışınları ve yağmurun sızdırmazlık üzerinde olumsuz etkisi olabilir. Sızdırmazlık sırasındaki sıcaklıklar 5 derecenin altında ve 30 derecenin üstünde olmamalıdır.

Kalite kontrolü

Su damlaları yüzeyden sıçramayıp, yüzeyden aşağı kayıyorsa sızdırmazlık uygun şekilde yapılmıştır.

NANO VİZÖR SIZDIRMAZLIK MALZEMESİ (KORUYUCU)

Sızdırmazlık malzemesinin uygulandığı plastik yüzeyler su ve kir tabakasını iter ve böcek kalıntılarının oluşmasını önler. Bu, görünürlüğü belirli ölçüde artırırken, daha güvenli sürüş koşulları sağlar. Vizör koruyucusu, mekanik ve kimyasal etkilere karşı dirençlidir.

Uygulama: Vizör koruyucusu, önceden iyice temizlenmiş yüzeye uygulanmalı, kısa bir süre nüfus etmesine izin verilmeli ve yumuşak bir bezle silinmelidir.

Güvenlik tavsiyesi: Çocuklardan uzak tutun!